

THINVERT® APPLICATION SYSTEM INSTRUCTIONS

1.



Position bucket to 15 feet below the tree top.

Pon en posición la tina a 15 pies debajo de el punto mas alto del árbol.

2.



Stop bucket.

Pare la tina.

3.



Keep proper distance from powerline.

Conserva la distancia apropiada de la líneas electricas.

4.



Do not spray top of tree.

No rocíes en la parte de arriba del árbol (los 15 pies de arriba del árbol).

5.



Do not spray top and sides of tree.

NO ROCÍES LA ÁREA.

6.



Point spray gun slightly higher than target leaves, pattern should land on target in a raindrop fashion. Do not point nozzle straight at leaves.

Apunte la pistola de rocío mas alto que las hojas que quieres poner la chemical. El patron debe caer en el punto figado como gotas de agua. No apuntes el tiro de la pistola directamente al las hojas.

7.



Good coverage will show leaves from branch to trunk to be covered with white droplets of product mix.

Rocío. Si lo cubres bien, la ramas al tronco deben ser cubiertas con goats blancas del la mezcla del producto.

8.



If any leaves are not covered well, spray again. Leaves should be shiny.

Si algunas del las hojas no estan cubiertas bien, rocialo otra vez. Las hojas deben estar brillando.

9.



Stop spraying.
Move bucket to next spot.

Pare de Rocíar.
Mueva la tina al punto siguiente.

EQUIPMENT SETUP AND MAINTENANCE

ASSEMBLY

1. Remove battery from box. Fill and charge battery according to package instructions.
2. Two conductor fitting for connection to charger is attached to battery. Connect to charger.
3. Attach battery vent tubing per package instructions.
4. When battery is charged, place battery in bottom of tray, using velcro pads already installed.
5. Connect battery connector to motor connector.
6. Connect suction hose to container fitting.
7. Connect delivery hose to pump outlet hose barb and spray gun.
8. Place 2.5 container of THINVERT®/Krenite® S mixture in tray. Shake well first.
9. Confirm that nozzles on unit are: Widecast nozzle #1554 (number is stamped on side of nozzle) and nozzle #081531.
10. Confirm that 50 mesh strainer is mounted before gun handle.
11. Prime pump by loosening turnbolt on Widecast nozzle one half turn.
12. Remove cap from spray tank.
13. Turn on pump switch.
14. Direct Widecast nozzle into spray tank and pull spray gun trigger until solution flows freely from nozzle.
15. If pump cycles on and off, adjust shutoff setting by turning Allen screw in pump turnoff switch clockwise for higher pressure, counter-clockwise for lower pressure.
16. Tighten nozzle turnbolt.
17. Mount spray unit on lift bucket.
18. When finished spraying, TURN OFF pump switch, Release gun pressure, and place sprayer in bucket or another secure place.
19. DO NOT Drive on highway with bucket sprayer mounted on trim lift.

MAINTENANCE

1. Inspect and clean filter screen at end of suction hose each day. Carburetor cleaner works best.
2. Inspect and clean filter in handle each day. To clean filter in handle, filter must be taken apart.
3. Flush spray unit with alcohol if unit will not be used again for more than 2 weeks.
4. Empty solution from the gun by loosening the turnbolt and operating trigger until fluid is removed.
5. Wipe off spray nozzles at the end of each day.

*Always read and follow label directions and precautions for use.
The DuPont Oval, DuPont™ and The miracles of science™ and Krenite®S
are registered trademarks or trademarks of DuPont or its affiliates.
THINVERT™ Application System is registered trademark of Asplundh Tree Expert Co.
Copyright ©2003 E.I. du Pont de Nemours. All Rights Reserved.*



The miracles of science™

EQUIPMENT SETUP AND MAINTENANCE

ASSEMBLY/ESPAÑOL

1. Remove battery from box. Fill and charge battery according to package instructions.

Quite la batería de la caja. Llène y cargue la batería según instrucciones en el paquete.

2. Two conductor fitting for connection to charger is attached to battery. Connect to charger.

Dos conductores para la conexión al cargador están en la batería. Conéctelos con el cargador.

3. Attach battery vent tubing per package instructions.

Conecte la tubería de ventilación de la batería por instrucciones en el paquete.

4. When battery is charged, place battery in bottom of tray, using velcro pads already installed.

Cuando la batería está cargada, ponga la batería en el fondo de la charola, usando los cojines del velcro que ya están instalados.

5. Connect battery connector to motor connector.

Conecte el conector de la batería al conector del motor.

6. Connect suction hose to container fitting.

Conecte la manguera de la succión con la conexión del envase.

7. Connect delivery hose to pump outlet hose barb and spray gun.

Conecte la manguera de entrega con la conexión de salida de la bomba y pistola de rociar.

8. Place 2.5 container of THINVERT®/Krenite® S mixture in tray. Shake Well First.

Ponga el 2,5 envase de la mezcla de THINVERT®/Krenite® S en la charola. Primero ajítalo (revuélvelo) bien.

9. Confirm that nozzles on unit are: Widecast nozzle #1554 (number is stamped on side of nozzle) and nozzle #081531.

Confirme que los inyectores son: Inyector #1554 de tiro ancho (Widecast) (el número se estampa en el lado del inyector) y inyector # 081531.

10. Confirm that 50 mesh strainer is mounted before gun handle.

Confirme que el tamiz de tela (malla) 50 está montado antes de la manija de la pistola.

11. Prime pump by loosening turnbolt on Widecast nozzle one half turn.

Oprime la bomba aflojando el perno, con una media vuelta, del inyector de tiro ancho (Widecast).

12. Remove cap from spray tank.

Quite el casquillo de tanque de rociar.

13. Turn on pump switch.

Aprende la bomba.

14. Direct Widecast nozzle into spray tank and pull spray gun trigger until solution flows freely from nozzle.

Dirija el inyector de tiro ancho (Widecast) adentro del tanque de rociar y aprete el gatillo de la pistola de rociar hasta que la solución corre libremente.

15. If pump cycles on and off, adjust shutoff setting by turning Allen screw in pump turnoff switch clockwise for higher pressure, counter-clockwise for lower pressure.

Si la bomba cicla aprendida y apagada, cambia el ajuste del punto de apague, dando vuelta al tornillo de allen en el botón de prender y apagar de la bomba a la dirección que camina el reloj para que haya la presión más alta, a la dirección contraria que camina el reloj para una presión más baja.

16. Tighten nozzle turnbolt.

Apriete el perno del inyector.

17. Mount spray unit on lift bucket.

Monte el rociador en la tina de la elevación.

18. When finished spraying, TURN OFF pump switch, Release gun pressure, and place sprayer in bucket or another secure place.

Cuando la rocia está acabada, APAGA la bomba, libere la presión de la pistola, y ponga el rociador en la tina o otro lugar seguro.

19. DO NOT Drive on highway with bucket sprayer mounted on trim lift.

No maneje en la carretera con el rociador montado en la tina de la elevación.

MAINTENANCE/MANTENIMIENTO

1. Inspect and clean filter screen at end of suction hose each day. Carburetor cleaner works best.

Examine y limpie la pantalla de filtro en el extremo de la manguera de la succión cada día. Limpiador de Carburador trabaja lo más mejor.

2. Inspect and clean filter in handle each day. To clean filter in handle, filter must be taken apart.

Examine y limpie el filtro adentro la manija cada día. Para limpiar el filtro en la manija, el filtro debe estar separado.

3. Flush spray unit with alcohol if unit will not be used again for more than 2 weeks.

Limpie con alcohol el rociador si no se va utilizar otra vez para 2+semanas.

4. Empty solution from the gun by loosening the turnbolt and operating trigger until fluid is removed.

Vacía la solución de la pistola aflojando el perno y funcionando el gatillo hasta que ya no tiene más líquido.

5. Wipe off spray nozzles at the end of each day.

Dar una pasada con un trapo a los inyectores de rociar a el fin de cada día.



EQUIPMENT SETUP AND MAINTENANCE

ASSEMBLY

1. Quite la batería de la caja. Llene y cargue la batería según instrucciones en el paquete.
2. Dos conductores para la conexión al cargador están en la batería. Conectelo con el cargador.
3. Conecte la tubería de ventilación de la batería por instrucciones en el paquete.
4. Cuando la batería está cargada, ponga la batería en el fondo de la charola, usando los cojines del velcro que ya están instalados.
5. Conecte el conector de la batería al conector del motor.
6. Conecte la manguera de la succión con el conector del envase.
7. Conecte la manguera de entrega con la conexión de salida de la bomba y pistola de rociar.
8. Ponga el 2,5 envase de la mezcla de THINVERT®/Krenite® S herbicida en la charola. Primero ajítalo (revuélvelo) bien.
9. Confirme que los inyectores son: Inyector #1554 de tiro ancho (Widecast) (el número se estampa en el lado del inyector) y inyector # 081531.
10. Confirme que el tamiz de tela (malla) 50 está montado antes de la manija de la pistola.
11. Oprima la bomba aflojando el perno, con una media vuelta, del inyector de tiro ancho (Widecast).
12. Quite el casquillo de tanque de rociar.
13. Aprenda la bomba.
14. Dirija el Inyector de tiro ancho (Widecast) adentro del tanque de rocía y aprete el gatillo de la pistola de rociar hasta que la solución corra libremente.
15. Si la bomba cicla aprendida y apagada, cambie el ajuste del punto de apague, dando vuelta al tornillo de allen en el botón de prender y a pasar de la bomba a la dirección que camina el reloj para que haya la presión más alta, a la dirección contraria que camina el reloj para una presión más baja.
16. Apriete el perno del inyector.
17. Monte el rociador en la tina de la elevación.
18. Cuando la rocía está acabada, APAGA la bomba, libere la presión de la pistola, y ponga el rociador en la tina o otro lugar seguro.
19. No maneje en la carretera con el rociador montado en la tina de la elevación.

MANTENIMIENTO

1. Examine y limpie la pantalla de filtro en el extremo de la manguera de la succión cada día. El limpiador de carburador trabaja lo más mejor.
2. Examine y limpie el filtro adentro de la manija cada día. Para limpiar el filtro en la manija, el filtro debe estar separado.
3. Limpie con alcohol el rociador si no se va utilizar otra vez para 2+semanas.
4. Vacíe la solución de la pistola aflojando el perno y funcionando el gatillo hasta que ya no tiene más líquido.
5. Dar una pasada con un trapo a los inyectores de rociar a fin de cada día.

*Always read and follow label directions and precautions for use.
The DuPont Oval, DuPont™ and The miracles of science™ and Krenite® S
are registered trademarks or trademarks of DuPont or its affiliates.
THINVERT™ Application System is registered trademark of Asplundh Tree Expert Co.
Copyright ©2003 E.I. du Pont de Nemours. All Rights Reserved.*



The miracles of science™